


ŠVIESTUVO PRISTATYMAS

PARENGĖ DOROTĖJA

1 ŽINGSNIS

Metalo žirklių iš lanksčios tvirtos vielos iškerpu juostas keturiems žiedlapiams, sulankstau žiedlapių formas, karštais klijais priklijuoju



2 ŽINGSNIS



Iš kietos storos vielos lankstau stovą ir aptraukiu balta medžiaga. Kartu privynioju laidą su kištuku. Prie to laido brolis pritvirtins lizdą lemputei su plastiko gaubtu.



3 ŽINGSNIS

**Klijuoju žiedlapius prie gaubto. Siuvu
tiulio apvaskalą šviestuvui.**



4 ŽINGSNIS

Klijuoju žiedlapius prie gaubto. Iš tiulio pasiuvu gaubtui apvanką ir jį pritvirtinu.



5 ŽINGSNIS

Įsuku lemputę.



ŠVIEČIA! 😊

